

Тюменская областная региональная организация
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»
(ТООО ВОИ)

**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
НА ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

(Заключение по обследованию объекта социальной инфраструктуры)

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

Новотарманская средняя общеобразовательная школа

Тюменского муниципального района

Тюменская область, Тюменский район,

п. Новотарманский, ул. Школьная, д.2.



Председатель ТООО ВОИ

Главный инженер ТООО ВОИ



Кравченко Е. К.

Кривошеина С.В.

г. Тюмень

2022 год

В данном заключении представлена информация о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры, оформленная в «Паспорте доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)», для инвалидов и других маломобильных групп населения с целью принятия управленческих решений обеспечивающих их доступность, согласно методическому пособию «Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность» по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. № 627.

Заключение на обследование разработано по результатам экспертной оценки уровня доступности объекта и соблюдения нормативно-правовых документов в архитектурной, строительной и градостроительной отрасли, а также социальной политике.

Организация доступности объекта для инвалидов (форма обслуживания)
оценена как временно недоступно (ВНД).

Рекомендуем следующие мероприятия по обустройству и необходимых условий для доступности объекта социальной инфраструктуры для инвалидов (адаптации объекта):

- проведение ремонтных работ с заменой или восстановлением конструктивных элементов в соответствии с установленной нормативной и технической документацией;

- СП 59.13330.2020 - утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России) от 30 декабря 2020г. № 904/пр., введен в действие с 01 июля 2021г.;

- Постановление Правительства РФ от 28.05.2021 № 815 об утверждении перечня национальных стандартов и свода правил (частей таких стандартов и сводов правил) в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013г № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования (с изменениями на 21. 01. 2019 года, внесенными приказом Минпросвещения РФ от 21.01.2019г №32»;

- Приказ Минобрнауки РФ от 09.11.2015г. №1309 «Об утверждении порядка обеспечения для инвалидов объектов»;

- письмо Минобрнауки РФ от 12.02.2016г. №ВК-270/07 «Об обеспечении условий доступности для инвалидов, объектов, услуг в сфере образования»;

- для обеспечения инвалидам (другим маломобильным группам населения) доступа к объекту социальной инфраструктуры, получения услуги на объекте, руководителю соответствующей организации необходимо предусмотреть оказание ситуационной помощи, в том числе при использовании дополнительных технических средств, в зависимости от вида и выраженности имеющихся у инвалидов (других маломобильных групп населения) нарушений здоровья и включения в должностные (функциональные) обязанности сотруднику учреждения выполнения мероприятий по оказанию ситуационной помощи на основании Федерального закона № 419-ФЗ от 01.12.2014г.

Обозначения и сокращения, используемые в заключении (Паспорте ОСИ):

Формы инвалидности

Г	Инвалиды с нарушениями слуха
К	Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
О	Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
(ОДА)	
С	Инвалиды с нарушениями зрения
У	Инвалиды с нарушениями интеллекта / ментальные инвалиды

Состояние доступности объекта (зоны)

ДП	Доступно полностью
ДП-В	Доступен полностью всем
ДП-И	Доступен полностью избирательно
ДЧ	Доступно частично
ДЧ-В	Доступен частично всем
ДЧ-И	Доступен частично избирательно
ДУ	Доступно условно
«ВНД»	Временно недоступно
«Х»	Не предназначен для посещения инвалидами

Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)

«А»	Доступность всех зон и помещений - универсальная
«Б»	Доступны специально выделенные участки и помещения
«ДУ»	Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
«ВНД»	Не организована доступность
«ТСР»	Технические средства реабилитации
«МГН»	Маломобильные группы населения (инвалиды всех категорий)

Обследование объекта и обработку данных провели:

Главный инженер ТООО ВОИ

Кривошеина С.В.

Ведущий инженер ТООО ВОИ

Бодриченков О.Н.

(инвалид 3 группы, нарушение опорно-двигательного аппарата)

Инженер ТООО ВОИ

Григорьева Г.И.

(инвалид 3 группы, общее заболевание)

Прилагаемые документы:

Фотографии – 213 шт.

Копии документов (Планы, Свидетельство, Сертификаты) – 2 л.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 299-ОО

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: МАОУ Новотарманская СОШ.
- 1.2. Адрес объекта: Тюменская область, Тюменский район, п. Новотарманский, ул. Школьная, д.2.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание: 2 этажа, площадь — 3887,0 кв.м. и на 3 этаже 740,0 кв.м.
 - наличие прилегающего земельного участка — 4,3 га.
- 1.4. Год постройки здания — 1973 г., последнего капитального ремонта — 2013 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: - г., капитального- г.
- Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование — согласно Уставу, краткое наименование) объекта: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Новотарманская средняя общеобразовательная школа Тюменского муниципального района (МАОУ Новотарманская СОШ).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Тюменская область, Тюменский район, п. Новотарманский, ул. Школьная, д.2.
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования Администрации Тюменского муниципального района.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Московский тракт -115, тел. +7(3452)289-601.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация): образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: 85.14- среднее общее образование.

- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, дистанционно, на дому.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями интеллекта.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 750 чел.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида: да.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): _____. наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – 300 м.
- 3.2.2 время движения (пешком) – 10-15 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – нет.
- 3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нерегулируемые
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет.
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть.
- Их обустройство для инвалидов на коляске: – требуется.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями интеллекта / ментальные инвалиды	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (К,О,С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К,О,Г,У) ВНД (С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути	ДП-И (У,Г)

	эвакуации)	ДЧ-И (О) ВНД (К,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У) ДЧ-И (О,С) ДУ-И (Г) ВНД (К)
4(II)	Зона целевого назначения здания (место приложения труда)	ДЧ-И (К,О,С,У) ДУ-И (Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,У) ДУ-И (Г) ВНД (С)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Организация доступности объекта для инвалидов (форма обслуживания) оценена как временно недоступно (ВНД).

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется разместить визуальную информацию (в том числе электронное информационное табло), при необходимости структурно-функциональные зоны оборудовать системой обеспечения разборчивости звуковой информации (портативной информационной индукционной системой).

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата необходимо установить опорные поручни с двух сторон на наружной лестнице (через наземный трубопровод) и центральный двухсторонний разделительный опорный поручень на лестнице в тамбуре входной группы главного входа.

Внутренние межэтажные лестницы обустроить пристенным поручнем; сцену актового зала, лестницу около входной двери в спортзал обустроить опорным поручнем с одной стороны; внутренние эвакуационные лестницы с 1-го этажа обустроить опорными поручнями с двух сторон в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261.

Для инвалидов с нарушением зрения необходимо выделить контрастным цветом краевые ступени лестниц (каждого марша лестницы), контур входных калиток, а также предусмотреть на объекте предупреждающие и информационные тактильные указатели, информационные тактильные таблички, информационные вывески с дублированием основной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля. Предусмотреть использование контрастного сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь – стена, ручка, санитарный прибор – пол, стена, стена – выключатели, средства визуальной информации).

Для инвалидов на креслах-колясках необходимо установить кнопку вызова помощи с пиктограммой около наружного пандуса в доступном месте, предусмотреть противоскользящее покрытие на поверхности марша пандуса в актовом зале и в коридоре.

Установить опорные поручни с двух сторон вдоль марша пандуса в актовом зале.

При необходимости для обеспечения доступа на этажи выше первого предусмотреть использование мобильного лестничного подъемника.

Для обеспечения доступа на сцену актового зала предусмотреть использование телескопического пандуса или мобильного лестничного подъемника.

Для эвакуационных мероприятий предусмотреть использование технических средств (эвакуационного стула, мобильного лестничного подъемника, телескопического пандуса) и оказание ситуационной помощи ассистентом (помощником) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ОВЗ.

Предусмотреть преодоление перепадов высот в виде порогов, одиночных ступеней с помощью приставных мини-пандусов.

Обустроить санитарно-гигиеническое помещение в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 (исходя из технической возможности).

Организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения (Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014г) и включении им в должностные инструкции выполнение мероприятий по оказанию ситуационной помощи.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
4(II)	Зона целевого назначения здания (место приложения труда)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до ____ г.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (О,Г,С,У), ДУ-И(К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть): Согласование _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается _____.

- 4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____ 2022 года.
- Геопортал Тюменской области: <https://gis.72to.ru/>
- Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):
- https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi
- Консоль (внесение паспортов объектов) – <https://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi>

5. Особые отметки

- Паспорт сформирован на основании:
1. Анкеты (информации об объекте) от «03» февраля 2022 г.
 2. Акта обследования объекта: № 744 от «03» февраля 2022 г.



АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 299-ОО

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: МАОУ Новотарманская СОШ.

1.2. Адрес объекта: Тюменская область, Тюменский район, п. Новотарманский, ул. Школьная, д.2.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 2 этажа, площадь – 3887,0 кв.м. и на 3 этаже 740,0 кв.м.

- наличие прилегающего земельного участка – 4,3 га.

1.4. Год постройки здания – 1973 г., последнего капитального ремонта – 2013 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: - г., капитального- г.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Новотарманская средняя общеобразовательная школа Тюменского муниципального района (МАОУ Новотарманская СОШ).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Тюменская область, Тюменский район, п. Новотарманский, ул. Школьная, д.2.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования Администрации Тюменского муниципального района.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Московский тракт -115, тел. +7(3452)289-601.

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация): образование.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: 85.14- среднее общее образование.
- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, дистанционно, на дому.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) дети.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями интеллекта.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 750 чел.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида: да.

3. Состояние доступности объекта

- 3.1 Путь следования к объекту пассажирским (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): _____.
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.
- 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – 300 м.
- 3.2.2 время движения (пешком) – 10-15 мин.
- 3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – нет.
- 3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нерегулируемые
- 3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет.
- 3.2.6 Перепады высоты на пути: есть.
- Их обустройство для инвалидов на коляске: - требуется.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	-
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	-
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	-
4	с нарушениями зрения	-
5	с нарушениями слуха	-
6	с нарушениями интеллекта/ментальные инвалиды	-

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	-
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	-
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
4(II)	Зона целевого назначения здания (место приложения труда)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	-
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

- Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации
Геопортал Тюменской области: <https://gis.72to.ru/>
- Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):
https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi
- Консоль (внесение паспортов объектов) – <https://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi>
(наименование сайта, портала)

согласовано _____
(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 744
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 299-ОО

РФ, Тюменская область
Тюменский район
п. Новотарманский

«03» февраля 2022 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: МАОУ Новотарманская СОШ.

1.2. Адрес объекта: Тюменская область, Тюменский район, п. Новотарманский, ул. Школьная, д.2.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание: 2 этажа, площадь – 3887,0 кв.м. и на 3 этаже 740,0 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка – 4,3 га.

1.4. Год постройки здания – 1973 г., последнего капитального ремонта – 2013 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего: - г., капитального - г.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта: Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Новотарманская средняя общеобразовательная школа Тюменского муниципального района (МАОУ Новотарманская СОШ).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Тюменская область, Тюменский район, п. Новотарманский, ул. Школьная, д.2.

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Управление образования Администрации Тюменского муниципального района.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Московский тракт -115, тел. +7(3452)289-601.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1. Дополнительная информация: _____

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта): _____.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – 300 м.

3.2.2 время движения (пешком) – 10-15 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути – нет.

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: - требуется.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями интеллекта / ментальные инвалиды	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (К,О,С)	-	1-7,10,13, 14,18-22
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (К,О,Г,У) ВНД (С)	По плану	24-45
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (У,Г) ДЧ-И (О) ВНД (К,С)	По плану	8,9,11,12, 15-17,23, 46-104,133, 134,137
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У) ДЧ-И (О,С) ДУ-И (Г) ВНД (К)	По плану	105-131, 135,136, 138-142, 158-164 186-188

4(II)	Зона целевого назначения здания (место приложения труда)	ДЧ-И (К,О,С,У) ДУ-И (Г)	По плану	165-185
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)	По плану	143-157, 189-208
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,У) ДУ-И (Г) ВНД (С)	-	33,46,86, 97,105,117, 123,131, 138,160, 165,173, 209-213
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-	-	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Организация доступности объекта для инвалидов (форма обслуживания) оценена как временно недоступно (ВНД).

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется разместить визуальную информацию (в том числе электронное информационное табло), при необходимости структурно-функциональные зоны оборудовать системой обеспечения разборчивости звуковой информации (портативной информационной индукционной системой).

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата необходимо установить опорные поручни с двух сторон на наружной лестнице (через наземный трубопровод) и центральный двухсторонний разделительный опорный поручень на лестнице в тамбуре входной группы главного входа.

Внутренние межэтажные лестницы обустроить пристенным поручнем; сцену актового зала, лестницу около входной двери в спортзал обустроить опорным поручнем с одной стороны; внутренние эвакуационные лестницы с 1-го этажа обустроить опорными поручнями с двух сторон в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261.

Для инвалидов с нарушением зрения необходимо выделить контрастным цветом краевые ступени лестниц (каждого марша лестницы), контур входных калиток, а также предусмотреть на объекте предупреждающие и информационные тактильные указатели, информационные тактильные таблички, информационные вывески с дублированием основной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля. Предусмотреть использование контрастного сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь – стена, ручка, санитарный прибор – пол, стена, стена – выключатели, средства визуальной информации).

Для инвалидов на креслах-колясках необходимо установить кнопку вызова помощи с пиктограммой около наружного пандуса в доступном месте, предусмотреть противоскользящее покрытие на поверхности марша пандуса в актовом зале и в коридоре.

Установить опорные поручни с двух сторон вдоль марша пандуса в актовом зале.

При необходимости для обеспечения доступа на этажи выше первого предусмотреть использование мобильного лестничного подъемника.

Для обеспечения доступа на сцену актового зала предусмотреть использование телескопического пандуса или мобильного лестничного подъемника.

- Для эвакуационных мероприятий предусмотреть использование технических средств (эвакуационного стула, мобильного лестничного подъемника, телескопического пандуса) и оказание ситуационной помощи ассистентом (помощником) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ОВЗ.
- Предусмотреть преодоление перепадов высот в виде порогов, одиночных ступеней с помощью приставных мини-пандусов.
- Обустроить санитарно-гигиеническое помещение в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 (исходя из технической возможности).
- Организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения (Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.2014г) и включении им в должностные инструкции выполнение мероприятий по оказанию ситуационной помощи.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
4(II)	Зона целевого назначения здания (место приложения труда)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-

- *- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до - г.

- в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (О,Г,С,У), ДУ-И(К).

- Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

- 4.4.1. согласование на Комиссии _____.

- (наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

- 4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)
не требуется.

- 4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: Тюменская областная региональная организация Общероссийской общественной организации

«Всероссийское общество инвалидов». Главный инженер ТООО ВОИ _____ /С.В. Кривошеина/

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации _____

Геопортал Тюменской области: <https://gis.72to.ru/>

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi

Консоль (внесение паспортов объектов) – <https://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi>

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на _____ 6 _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на _____ 8 _____ л. |
| 3. Путей движения в здании | на _____ 23 _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на _____ 14 _____ л. |
| 4.(II) Зоны целевого назначения объекта | на _____ 8 _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на _____ 11 _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ 1 _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на _____ 71 _____ л.

Позэтажные планы, паспорт БТИ _____ на _____ - _____ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): нет.

Руководитель

рабочей группы: Главный инженер ТООО ВОИ
Кривошеина С.В.
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Члены рабочей группы:

Ведущий инженер ТООО ВОИ
Бодриченков О.Н.



(Подпись)

Инженер ТООО ВОИ
Григорьева Г.И.



(Подпись)

Представитель
организации
расположенной
на объекте:

Директор
Мякина О.Г.
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

МАОУ Новотарманская СОШ

Тюменская область, Тюменский район, п. Новотарманский, ул. Школьная, д.2.

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	4,5, 18	- около входа на территорию отсутствует вывеска с информацией об объекте выполненная рельефно-графическим и рельефно-точечным способом; - контур входных калиток не выделены контрастным цветом; - перед входной калиткой (с нулевой отметкой от уровня земли) отсутствует предупреждающий наземный тактильно-контрастный указатель, что не соответствует требованиям СП 59.13330.2020 п.5.1.10; - около входной калитки (со стороны трубопровода) отсутствуют средства информационной поддержки и навигации к доступному входу для инвалидов на креслах-колясках.	К,О,С,Г,У	- около входа на территорию установить информационную вывеску выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом; - контур входных калиток выделить контрастным цветом с обеих сторон; - перед входной калиткой (с нулевой отметкой от уровня земли) для инвалидов с нарушением зрения обеспечить устройство тактильно-контрастных наземных указателей по ГОСТ Р 52875 п. 4.2.2. или изменением фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками; - около входной калитки (со стороны трубопровода)	Текущий ремонт, организационные мероприятия

							предусмотреть систему средств информационной поддержки и навигации к доступному входу для инвалидов на креслах-колясках.	
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	6,7, 10, 13, 14, 19-22	-не выявлены	К,О,С,Г,У	-не требуются	-
1.3	Лестница (наружная около калитки через трубопровод)	есть	-	-	-конструкция установленных поручней не соответствует требованиям ГОСТ Р 51261-2017 -установлены открытые ступени (без подступенка); -краевые ступени лестницы не выделены контрастным цветом.	О,С,Г,У	- установить опорные поручни в соответствие с требованиями ГОСТ Р 51261; -нанести противоскользящие, контрастные полосы на краевые ступени (проступь) лестницы общей шириной 0,08-0,1м, расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени не более 0,04м; - открытые ступени оборудовать подступенком.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	нет	-	1-3	-отсутствует парковка для стоянки автотранспорта инвалидов.	К, Г, О, С, У	-оборудовать автостоянку и парковочное место для автотранспорта инвалидов; -машино-место обозначить дорожными знаками по ГОСТ Р 52289 и ГОСТ Р 52290 и дорожной разметкой по ГОСТ Р 51256.	Текущий ремонт, организационные мероприятия

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (К,О,С)	-	1-7,10, 13,14, 18-22	Текущий ремонт, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно (Г,У), Доступно частично избирательно (К,О,С).

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

МАОУ Новотарманская СОШ

Тюменская область, Тюменский район, п. Новотарманский, ул. Школьная, д.2.

наименование объекта, адрес

п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Лестница (наружная) главного входа	нет	-	-	-	-	-	-
2	Пандус (наружный)	есть	-	24-28	-уклон пандуса более 5%; -отсутствует кнопка вызова помощи с пиктограммой.	К,О,С	-установить кнопку вызова помощи с пиктограммой в нижней части марша в доступном месте для инвалидов; -поддерживать марш пандуса в чистоте для обеспечения беспрепятственного доступа; -предусмотреть оказание ситуационной помощи.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
2.3	Входная площадка (перед дверью главного входа)	есть	-	34, 35	-высота входной площадки (одиночной ступени) более 0,015м; -перед верхней входной площадкой (одиночных ступеней) присутствует препятствие в виде грязе-улавливающей решетки высотой более 0,015м; -отсутствует наземный предупреждающий тактильно-контрастный указатель, что не соответствует требованиям СП 59.13330.2020 п. 5.1.10; -край (проступь) входной площадки (одиночных ступеней) не выделены контрастным цветом; -отсутствует противоскользящее покрытие по всей	К, О, С, Г,У	-нанести противоскользящие, контрастные полосы на проступь входной площадкой (одиночной ступени) общей шириной 0,08-0,1м, расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени не более 0,04м; -установить грязе-улавливающую решетку в приемке на одном уровне с поверхностью входной площадки (нижней одиночной ступенью) с обеспечением доступа для обслуживания	Текущий ремонт

				горизонтальной поверхности проходной части к входу/выходу на/с объект/-а.		(очистки) по всей ширине проходной части входной площадки (нижней одиночной ступенью (вместо тактильно-контрастных наземных указателей) выполняющих функцию предупреждения, согласно требований по ГОСТ Р 52875 п. 4.2.2, -предусмотреть противоскользящее покрытие по всей горизонтальной поверхности проходной части горизонтальной поверхности к входу/выходу на/с объект/-а.	
2.4	Дверь (входная наружная, внутренняя) главного входа)	есть	по плану	29-33, 36, 37, 40, 42-45 -отсутствует информационная вывеска дублированная шрифтом Брайля; -отсутствуют пиктограммы «доступность для инвалидов»; -отсутствует электронное информационное табло (бегущая строка); - около рабочей наружной и внутренней двери входной группы отсутствует пиктограмма «Вход» () , около внутренней двери входной группы, при выходе с объекта, отсутствует пиктограмма «Выход» () ; - дверные ручки не выделены контрастным цветом; - ширина рабочей створки двери менее 0,9м; -высота порогов более 0,014м; - доводчики дверей не обеспечивают пятисекундной задержки; -отсутствует предупреждающая яркая контрастная маркировка на прозрачном полотне наружных дверей	С, К, О, Г, У	-установить информационную тактильную вывеску дублированную шрифтом Брайля, рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6м; -установить пиктограммы доступности объекта (после адаптации) согласно ГОСТ Р 52131-2019 п. 4.3.7.2 трех нозологий (К,Г,С); -установить электронное информационное табло (бегущая строка); - дверные ручки выделить контрастным цветом; -отрегулировать доводчик для обеспечения пятисекундной задержки; -установить пиктограмму «Вход» () около рабочей наружной и внутренней двери входной группы, около внутренней двери входной	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

					(нижний край прозрачной поверхности расположен на высоте менее 0,85 м от уровня пола), что не соответствует требованиям п. 6.1.6. СП 59.13330.2020; -мини-пандус (инвентарный пандус), к входной двери со стороны пандуса, по продольному уклону не соответствует требованиям п. 6.2.9. СП 59.13330.2020.		группы, при выходе с объекта, установить пиктограмму «Выход» (); - на прозрачное полотно наружных дверей установить яркую контрастную маркировку (в форме прямоугольника высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2м или в форме круга диаметром от 0,1м до 0,2м, декоративного рисунка или, фирменного знака, узора той же яркости) на высоте 0,9-1,0м и 1,3-1,4м, маркировка должна быть нанесена с обеих сторон дверного полотна; -предусмотреть приставной мини-пандус (инвентарный пандус), к входной двери со стороны пандуса, в соответствии с требованиями п. 6.2.9. СП 59.13330.2020 (с продольным уклоном не менее 8%); -предусмотреть оказание ситуационной помощи.	
2.5	Тамбур	есть	по плану	38, 39, 41	-краевые ступени лестницы не выделены контрастным цветом; -отсутствует центральный двусторонний разделительный опорный поручень при ширине прохожей части внешней лестницы 4м и более, что противоречит п.5.1.13 СП 59.13330.2020; -противоскользящее покрытие предусмотрено не по всей горизонтальной поверхности прохожей части поверхности пола.	С,К, О, Г, У	-нанести противоскользящие, контрастные полосы на проступь ступеней лестницы общей шириной 0,08-0,1м, расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени не более 0,04м; -установить центральный двусторонний разделительный опорный поручень в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261; -предусмотреть	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

						противоскользящее покрытие на всей горизонтальной поверхности проходной части поверхности пола; -закрепить противоскользящее покрытие на стыке полотен.	
--	--	--	--	--	--	---	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (К,О,Г,У) ВНД (С)	По плану	24-45	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (К,О,Г,У). Временно недоступно (С).

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

МАОУ Новотарманская СОШ

Тюменская область, Тюменский район, п. Новотарманский, ул. Школьная, д.2.

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон, фойе)	есть	По плану	46-65	-отсутствует информационная табличка (оказание ситуационной помощи) на посту охраны; - отсутствует система обеспечения разборчивости звуковой информации (портативная информационная индукционная система) на посту охраны; -край конструктивного элемента (пристенный выступ), в коридоре на 1-м этаже, не выделен контрастным цветом.	К, О, С, У, Г	-установить информационную табличку (оказание ситуационной помощи) на пост охраны; - при необходимости оборудовать системой обеспечения разборчивости звуковой информации (портативная информационная индукционная система) пост охраны; - край конструктивного элемента (пристенного выступа) в коридоре на 1-м этаже выделить контрастным цветом общей шириной 0,08-0,1м, расстояние между краем контрастной полосы и краем пристенной одиночной ступени не более 0,04м.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
2	Лестница (внутри здания)	есть	По плану	66-74	-отсутствует пристенный поручень на межэтажных лестницах; - существующее выделение проступи краевых ступеней (подступенка) контрастным цветом не соответствует требованиям СП 59.13330.2020 п. 6.2.8;	К, О, С, Г, У	- установить пристенный поручень; - нанести противоскользящие, контрастные полосы на краевые ступени (проступь) общей шириной 0,08-0,1м, расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени не	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

					- отсутствуют информационные тактильные знаки (пиктограммы); - не обеспечен доступ на этажи выше основного входа инвалидам на креслах-колясках.		более 0,04м; - установить информационные тактильные знаки; - при необходимости для обеспечения доступа инвалиду на кресле-коляске на этажи выше первого предусмотреть использование мобильного лестничного подъемника и помощь ассистента (помощника) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ОВЗ.	
3	Пандус (внутри здания)	есть	-	56, 133, 134	-уклон пандуса более 5%; -отсутствуют поручни на марше пандуса (актовый зал); -отсутствует противоскользящее покрытие на маршах пандуса расположенных в коридоре и в актовом зале.	К,О,С	-установить опорные поручни с двух сторон марша пандуса (актовый зал); - предусмотреть противоскользящее покрытие на поверхности марша пандуса расположенных в коридоре и в актовом зале.; - предусмотреть оказание ситуационной помощи.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь/открытый проем	есть	По плану	59, 75-86	-ручки дверей не выделены контрастным цветом; -встречаются двери с шириной рабочей створки менее 0,9м и высотой порога более 0,014м; -частично отсутствует предупреждающая яркая контрастная маркировка на прозрачном полотне двери (нижний край прозрачной поверхности расположен на высоте менее 0,85 м от уровня пола), что не соответствует требованиям п. 6.1.6. СП 59.13330.2020.	С,К	-ручки дверей выделить контрастным цветом; -на прозрачное полотно двери установить яркую контрастную маркировку (в форме прямоугольника высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2м или в форме круга диаметром от 0,1м до 0,2м, декоративного рисунка или фирменного знака, узора той же яркости) на высоте 0,9-1,0м и 1,3-1,4м, маркировка должна быть нанесена с обеих сторон дверного полотна; -предусмотреть приставные мини-пандусы к порогам или предусмотреть оказание ситуационной	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия

						помощи.	
3	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	По плану	8,9, 11, 12, 15-17, 23, 87-104, 137	-отсутствуют опорные поручни с двух сторон на наружной лестнице, внутренних эвакуационных лестницах; -отсутствует опорный пристенный поручень на наружной эвакуационной лестнице; -отсутствует центральный двусторонней разделительный опорный поручень при ширине прохожей части наружной эвакуационной лестнице 4м и более; - краевые ступени (проступь) наружных, внутренних эвакуационных лестниц не выделены контрастным цветом; -ширина рабочей створки двери менее 0,9м; -встречаются наружные, внутренние одиночные ступени, пороги, перепад высоты (прямик между дверями на эвакуационном выходе из спортзала) высотой более 0,014м; -ручки дверей эвакуационных выходов не выделены контрастным цветом; -на внутренних эвакуационных путях движения присутствует препятствие в виде посторонних предметов (оборудования и т.д.); -отсутствует противоскользящее покрытие на прохожей части наружных эвакуационных площадках, проступи ступеней наружных эвакуационных лестницах; -не обеспечена эвакуация (в т.ч. отсутствуют зоны безопасности) с этажей выше основного входа инвалидам на креслах-колясках; - эвакуационные наружные, внутренние лестницы, одиночные ступени с 1-го этажа не обустроены пандусами.	-обустроить наружные лестницы эвакуационных выходов опорными поручнями с двух сторон, пристенным опорным поручнем, установить центральный двусторонний разделительный опорный поручень на наружной эвакуационной лестнице шириной 4м и более, внутренние лестницы эвакуационных выходов обустроить опорными поручнями с двух сторон в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261; - нанести противоскользящие, контрастные полосы на краевые ступени (проступь) наружных, внутренних эвакуационных лестниц общей шириной 0,08-0,1м, расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени не более 0,04м; -предусмотреть противоскользящее покрытие на прохожей части наружных эвакуационных площадках, проступи ступеней наружных эвакуационных лестницах; -закрепить противоскользящее покрытие (между полотнами); -дверные ручки пластиковых дверей выделить контрастным цветом; -предусмотреть приставные минипандусы к одиночным ступеням; -устранить препятствия, в виде посторонних предметов (оборудования и т.д.), на внутренних эвакуационных путях движения; - поддерживать	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

					наружные эвакуационные пути в чистоте (расчищать от атмосферных осадков-снега) для обеспечения беспрепятственного прохода; -при необходимости для эвакуации инвалидов на креслах-колясках с верхних этажей, с наружных, внутренних эвакуационных лестниц предусмотреть эвакуационный стул или мобильный лестничный подъемник, телескопический пандус и помощь ассистента (помощника) по оказанию технической помощи инвалидам и лицам с ОВЗ; -обеспечить освещенность на путях эвакуации согласно требований СП 59.13330.2020 п. 6.2.32.	
--	--	--	--	--	---	--

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (У,Г) ДЧ-И (О) ВНД (К,С)	По плану	8,9,11,12, 15-17,23, 46-104, 133,134, 137	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Состояние объекта оценено как доступно полностью избирательно (У,Г). Доступно частично избирательно (О). Временно недоступно (К,С).

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

МАОУ Новотарманская СОШ

Тюменская область, Тюменский район, п. Новотарманский, ул. Школьная, д.2.

наименование объекта, адрес

№ п.п.	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания (приемная, мед. кабинет и т.д.)	есть	По плану	105 - 130	- отсутствуют информационные таблички с наименованием и номерами кабинетов дублированные шрифтом Брайля; - ширина рабочей створки двери менее 0,9 м; - перед входной дверью (мед. кабинет) присутствует одиночная ступень высотой более 0,014м; - контур входных дверей, край одиночной ступени не выделен контрастным цветом; - ручки пластиковых дверей не выделены контрастным цветом; - отсутствует система обеспечения разборчивости звуковой информации (портативная информационная индукционная система).	К, С, О, Г, У	- установить информационные, тактильные таблички с шрифтом Брайля на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки; - контур входных дверей, дверные ручки пластиковых дверей выделить контрастным цветом; - нанести противоскользящие, контрастные полосы на проступь одиночной ступени общей шириной 0,08-0,1м, расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени не более 0,04м; - предусмотреть приставной минипандус к одиночной ступени; - при необходимости оборудовать системой обеспечения разборчивости звуковой информации (портативная информационная индукционная система); - предусмотреть оказание	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

						ситуационной помощи.	
						<u>Столовая</u>	
						- установить информационную, тактильную табличку с шрифтом Брайля на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки;	
						- применить контрастные сочетания цветов (дверь-стена, ручка, стена-выключатель, средства визуальной информации и т. п.);	
						-установить опорный поручень около раковины;	
						-рекомендуем предусмотреть поворотное зеркало или установить зеркало над столиком умывальника на высоту не более 0,8-1,0 м от нижнего края до пола;	
						-установить электрополотенце на высоте не более 0,8 м от нижнего края до пола;	
						-установить держатель (крючки) для костылей и трости около раковины на высоте не более 1,3м от пола;	
						- информацию об ассортименте блюд расположить в удобном для посетителей месте, в доступной форме с использованием контрастного цветового решения.	
						-предусмотреть оказание ситуационной помощи.	
						<u>Актный зал</u>	
						- установить информационную табличку с шрифтом Брайля на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки;	
						- применить	
2	Зальная форма обслуживания (столовая, актовый зал, спортивный зал)	есть	По плану	131, 135, 136, 138 - 142, 158 - 164	К, С, О, Г, У		Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
						<u>Столовая</u>	
						- отсутствует информационная табличка с наименованием помещения дублированная шрифтом Брайля;	
						-ручки дверей не выделены контрастным цветом;	
						- отсутствуют поручень около раковины;	
						-отсутствует держатель (крючки) для костылей и трости около раковины;	
						- нижний край электрополотенца установлен на высоте более 0,8м от пола, что не соответствует требованиям п. 8.10 СП 136.13330.	
						<u>Актный зал</u>	
						-отсутствует информационная табличка с наименованием помещения дублированная шрифтом Брайля;	
						-ручки пластиковых дверей не выделены контрастным цветом;	
						-отсутствуют системы обеспечения разборчивости звуковой информации (индукционный контур или портативная информационная индукционная система);	
						- не предусмотрен доступ на сцену инвалидам на креслах- колясках;	
						-ступени (проступь) сцены не выделены контрастным цветом;	
						- отсутствуют поручни около ступеней при выходе на сцену.	
						<u>Спортивный зал</u>	
						-отсутствует информационная табличка с	

наименованием
помещения
дублированная
шрифтом Брайля;
-ручки дверей не
выделены
контрастным цветом;
-краевые ступени
лестницы (около
входной двери
спортзала) не
выделены
контрастным цветом;
-лестница не
оборудована
опорными
поручнями.

контрастные
сочетания цветов
(дверь-стена, ручка,
стена-выключатель,
средства визуальной
информации и т. п.);
- нанести
противоскользящие,
контрастные полосы
на проступь
ступеней сцены
общей шириной
0,08-0,1м,
расстояние между
краем контрастной
полосы и краем
проступи ступени
не более 0,04м;
-с одной стороны
установить
опорный поручень
для подъема на
сцену в
соответствии с
требованиями СП
59.13330.2020;
При необходимости
предусмотреть:
- для зрителей на
креслах-колясках
места размером
0,9*1,4м;
- места для лиц с
нарушением слуха
разместить на
расстоянии не более
2 м от источника
звука (при
отсутствии
физической
преграды-
перегородки) или
оборудовать
системой
обеспечения
разборчивости
звуковой
информации
(индукционный
контур или
портативную
индукционную
систему);
- места для
инвалидов выделить
пиктограммой;
-предусмотреть
телескопический
пандус (мобильный
лестничный
подъемник) для
подъема на сцену
инвалидам на
креслах-колясках;
-предусмотреть
оказание
ситуационной
помощи.

Спортивный зал

						- установить информационную, тактильную табличку с шрифтом Брайля на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки; - применить контрастные сочетания цветов (дверь-стена, ручка, стена-выключатель, средства визуальной информации и т. п.); - на краевые ступени (проступь) лестницы (около входной двери спортзала) нанести противоскользящие, контрастные полосы общей шириной 0,08-0,1м, расстояние между краем контрастной полосы и краем проступи ступени не более 0,04м; - установить опорный поручень с правой стороны лестницы (при входе в спортзал); - предусмотреть оказание ситуационной помощи.		
3	Прилабочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	
4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту (библиотека)	есть	По плану	186 - 188	-отсутствует информационная табличка с наименованием помещения дублированная шрифтом Брайля; -ручки двери не выделены контрастным цветом; -отсутствует предупреждающая яркая контрастная маркировка на прозрачном полотне ограждения (нижний край прозрачной поверхности расположен на высоте менее 0,85 м от уровня пола), что не соответствует требованиям п. 6.1.6. СП 59.13330.2020. - отсутствует система обеспечения	К, С, О, Г, У	- установить информационную, тактильную табличку с шрифтом Брайля на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки; - применить контрастные сочетания цветов (дверь-стена, ручка, стена-выключатель, средства визуальной информации и т. п.); - на прозрачное ограждение установить яркую маркировку (в форме прямоугольника высотой не менее 0,1м и шириной не менее 0,2м или и	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

				разборчивости звуковой информации (портативная информационная индукционная система).		форме круга диаметром от 0,1м до 0,2м, декоративного рисунка или, фирменного знака, узора той же яркости) на высоте 0,9-1,0м и 1,3-1,4м, маркировка должна быть нанесена с обеих сторон дверного полотна; - места для лиц с нарушением слуха разместить на расстоянии не более 2 м от источника звука (при отсутствии физической преграды-перегородки) или оборудовать системой обеспечения разборчивости звуковой информации (портативная информационная индукционная система).	
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДП-И (У) ДЧ-И (О,С) ДУ-И (Г) ВНД (К)	По плану	105-131, 135,136, 138-142, 158-164 186-188	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Комментарий к заключению: Доступно полностью избирательно (У). Доступно частично избирательно (О,С). Доступно условно избирательно (Г). Временно недоступно (К).

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант II - места приложения труда

МАОУ Новотарманская СОШ

Тюменская область, Тюменский район, п. Новотарманский, ул. Школьная, д.2.

наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда (учебные кабинеты)	есть	По плану	165 - 185	- встречаются двери с шириной рабочей створки менее 0,9м; -встречается порог высотой более 0,014м; -контур входной двери (ограждение в фойе) не выделен контрастным цветом; -дверной уплотнитель не полностью установлен в специальный зазор; -около входной двери мастерской присутствует разрыв полового покрытия «линолеума»; - отсутствует система обеспечения разборчивости звуковой информации (портативная информационная индукционная система).	К,Г	-контур входной двери (ограждение в фойе) не выделен контрастным цветом; -заменить часть полового покрытия «линолеума» около входной двери мастерской; -дверной уплотнитель установить в специальный зазор; - При необходимости организовать места приложения труда для инвалидов: -первые столы в ряду у окна и в среднем ряду предусмотреть для обучающихся с недостатком зрения, и дефектами слуха (места для лиц с дефектами слуха	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия

					разместить на расстоянии не более 2 м от источника звука (при отсутствии физической преграды-перегородки) или оборудовать системой обеспечения разборчивости звуковой информации (портативная информационная индукционная система), -для учащихся передвигающихся на кресле-коляске выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема; -предусмотреть приставной мини-пандус к порогу или предусмотреть оказание ситуационной помощи.	
--	--	--	--	--	---	--

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения (целевого посещения объекта) Место приложения труда	ДЧ-И (К,О,С,У) ДУ-И (Г)	По плану	165-185	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Комментарий к заключению: Доступно частично избирательно (К,О,С,У).
Доступно условно избирательно (Г).

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

МАОУ Новотарманская СОШ

Тюменская область, Тюменский район, п. Новотарманский, ул. Школьная, д.2.

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	По плану	189 - 204	<u>Туалетные комнаты на этажах</u> Не предусмотрена универсальная, специально оборудованная доступная кабина для маломобильных групп населения: - отсутствует информационная табличка дублированная шрифтом Брайля; - дверные ручки не выделены контрастным цветом; - ширина дверного полотна менее 0,9 м; - отсутствуют поручни около раковины, унитаза; - отсутствуют крючки для трости и костылей около раковины и унитаза; - нижний край электрополотенца установлен на высоте более 0,8м от пола, что не соответствует требованиям п. 8.10 СП 136.13330; - установлен настенный диспенсер для туалетной бумаги закрытого типа; - отсутствует связь с администратором. <u>Туалетные</u>	К, О, С, Г, У	<u>Туалетные комнаты на этажах</u> Оборудовать универсальную, специальную, доступную кабину с учетом всех требуемых норм СП 59.13330.2020 п.6.3: - предусмотреть ширину дверного проема в свету не менее 0,9м с порогом не более 0,014м (двери должны открываться наружу); - установить пиктограмму с использованием рельефных символов; - установить информационную, тактильную табличку с шрифтом Брайля на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери; - дверные ручки, ручки доступной туалетной комнаты/индивидуальной кабинки выделить контрастным цветом (рекомендуется оборудовать дверь индивидуальной кабинки с внутренней стороны ручкой-поручнем); - предусмотреть	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

				<u>комнаты в спортзале</u> - отсутствует информационная табличка дублированная шрифтом Брайля; -дверные ручки не выделены контрастным цветом; 143 -ширина дверного 146, полотно менее 0,9 151 м; -отсутствуют поручни около раковины, унитаза; 154 - отсутствуют крючки для трости и костылей около раковины и унитаза; -дверь туалетной комнаты открывается во внутрь, что не соответствует требованиям п. 6.3.3. СП 59.13330.2020.	запирающее устройство с открыванием снаружи в экстренных случаях для оказания помощи и знаком индикации «занято/свободно»; -установить поручни около раковины, унитаза в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2017; -предусмотреть переносное или закрепленное на стене складное сиденье на высоте 0,48м от пола; -предусмотреть поворотное зеркало или установить зеркало на высоту не более 0,80 м от нижнего края до поверхности пола; -установить электрополотенце на высоте не более 0,8 м от нижнего края до пола; - установить крючки для трости и костылей около унитаза и раковины на высоте не более 1,3м от пола; -обеспечить свободное пространство сбоку от унитаза не менее 0,8м и свободное пространство для разворота коляски не менее 1,4м (размеры кабины могут изменяться в зависимости от расстановки и габаритов применяемого оборудования); - установить настенный держатель открытого типа для туалетной бумаги; -над наружной входной дверью, из коридора, предусмотреть светозвуковые оповещатели с отключением из туалетной комнаты; -установить кнопку вызова помощи с пиктограммой. <u>Туалетные</u>
--	--	--	--	---	---

							<u>комнаты в спортзале</u> Отсутствует техническая возможность уширение дверного проема и туалетной комнаты, установки опорного; -установить пиктограмму с использованием рельефных символов; - установить информационную , тактильную табличку с шрифтом Брайля на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери; -дверные ручки, выделить контрастным цветом; -установить крючки для трости и костылей около унитаза и раковины на высоте не более 1,3м от пола; -установить пристенный поручень (с одной стороны) около унитаза. -при наличии технической возможности установить опорный поручень около раковины.	
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная, раздевалки)	есть	по плану	147 - отсутствует информационные таблички: «гардеробная», «раздевалка для девочек», «раздевалка для мальчиков» дублированные шрифтом Брайля; 150, -высота окна приемки/выдачи верхней одежды расположено на высоте более 0,85м; 155 - 157, ручки дверей раздевалок в спортзале, окно приема\выдачи одежды гардеробной не выделены 205 - 208	К, О, С, Г, У	- установить информационные, тактильные таблички: «гардеробная», «раздевалка для девочек», «раздевалка для мальчиков» со шрифтом Брайля на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери; - применить контрастные сочетания цветов (дверь-стена, ручка, стена-выключатель, средства визуальной информации и т. п.); - при необходимости несколько крючков	Текущий ремонт, организационные мероприятия	

					контрастным цветом; -ширина рабочей створки двери раздевалок в спортзале менее 0,9м, встречается порог высотой более 0,014м.		для одежды установить на высоте 1,1- 1,3м; -предусмотреть оказание ситуационной помощи.	
--	--	--	--	--	---	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)	По плану	143-157, 189-208	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (Г,У). Временно недоступно (К,О,С).

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
МАОУ Новотарманская СОШ

Тюменская область, Тюменский район, п. Новотарманский, ул. Школьная, д.2.

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально- планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	33, 46, 86, 97, 105, 117, 123, 131, 138, 160, 165, 173, 209- 213	- отсутствуют: информационные таблички, указатели, пиктограммы, предупреждающая маркировка на прозрачном полотно двери и ограждении; - отсутствует информационное электронное табло (бегущая строка); - контур входных калиток, краевых ступеней не выделен контрастным цветом; - контур, ручки дверей не выделены контрастным цветом.	К, О, Г, У	Обеспечить визуальную информацию на объекте: -установить информационные таблички, указатели, пиктограммы, предупреждающую маркировку на прозрачное полотно двери и ограждении; -установить информационное электронное табло (бегущая строка); -контур входных калиток, краевых ступеней (проступь), контур дверей, ручки дверей выделить контрастным цветом.	Текущий ремонт, индивиду альное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	нет	-	-	-отсутствует система обеспечения разборчивости звуковой информации (информационная индукционная система).	Г	-при необходимости оборудовать системой обеспечения разборчивости звуковой информации (портативная информационная индукционная система).	Индивиду альное решение с ТСР
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	-отсутствуют информационные таблички дублированная шрифтом Брайля; -отсутствуют информационные вывески дублированные шрифтом Брайля;	С	- установить информационные тактильные вывески, информационные тактильные таблички на кабинетах (кроме учебных кабинетов), залах	Текущий ремонт

					- перед входной калиткой отсутствует предупреждающий наземный тактильно-контрастный указатель.		дублированные шрифтом Брайля, рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2м до 1,6м; -перед входной калиткой для инвалидов с нарушением зрения обеспечить устройство тактильно-контрастных наземных указателей по ГОСТ Р 52875 или изменением фактуры поверхности пешеходного пути с подобными характеристиками.	
--	--	--	--	--	--	--	---	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДЧ-И (К,О,У) ДУ-И (Г) ВНД (С)	-	33,46,86, 97,105,117, 123,131, 138,160, 165,173, 209-213	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно ДЧ-И (К,О,У). Доступно условно избирательно (Г). Временно недоступно ВНД (С).